

## List referencyjny

Niniejszym zaświadczamy, że PPU Ekobud Spółka z o.o. w Grudziądzu zrealizowała zgodnie z umową nr 4/2014 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Rubinkowo” roboty dociepleniowe wraz z pracami remontowymi w budynkach mieszkalnych będących w zasobach naszej spółdzielni. Roboty zostały wykonane bardzo sumiennie, w ustalonych umową terminach, odebrane bezusterkowo w ponadstandardowej jakości.


Zakres i wartość przedmiotu umowy:

1. Budynek mieszkalny przy **ul. Łyskowskiego 9 – 197.654 zł**
  - a) docieplenie ściany osłonowej południowej (balkonowej) wcześniej ocieplonej, nową warstwą styropianu grubości 6 cm – 1020 m<sup>2</sup>
  - b) malowanie okien drewnianych
  - c) remont posadzki balkonów – 80 szt.
  - d) zastąpienie lusterek żelbetowych lustrami z płytą „cetris” – 80 szt.
  - e) wymiana koszy zlewowych – 8 szt.
  - f) wymiana rur spustowych – 8 szt.
  - g) wymiana podejść kan. deszczowej – 8 szt.
  - h) naprawa cokołu budynku – 87,04 m<sup>2</sup>
  - i) przełożenie i uzupełnienie opaski Polbruk od strony południowej – 76,16 mb
  - j) odtworzenie zieleni.
2. Budynek mieszkalny przy **ul. Łyskowskiego 11 – 118.022 zł**
  - a) docieplenie ściany osłonowej południowej (balkonowej) wcześniej ocieplonej, nową warstwą styropianu grubości 6 cm – 511,20 m<sup>2</sup>
  - b) rozebranie blach na ścianie osłonowej szczytowej (wschodniej) oraz docieplenie jej warstwą styropianu grubości 10 cm – 149,50 m<sup>2</sup>
  - c) malowanie okien drewnianych
  - d) remont posadzki balkonów – 40 szt.
  - e) zastąpienie lusterek żelbetowych lustrami z płytą „cetris” – 40 szt.
  - f) wymiana koszy zlewowych – 3 szt.
  - g) wymiana rur spustowych – 3 szt.
  - h) wymiana podejść kan. deszczowej – 3 szt.

- i) naprawa cokołu budynku – 38,82 m<sup>2</sup>
  - j) przełożenie i uzupełnienie opaski Polbruk od strony południowej i wschodniej – 129,4 mb
  - k) odtworzenie zieleni.
3. Budynek mieszkalny przy **ul. Łyskowskiego 27 – 202.482 zł**
- a) docieplenie ściany osłonowej południowej (balkonowej) wcześniej ocieplonej, nową warstwą styropianu grubości 6 cm – 1.054,40 m<sup>2</sup>
  - b) malowanie okien drewnianych
  - c) remont posadzki balkonów – 80 szt.
  - d) zastąpienie lusterek żelbetowych lustrami z płytą „cetris” – 80 szt.
  - e) wymiana koszy zlewowych – 8 szt.
  - f) wymiana rur spustowych – 8 szt.
  - g) wymiana podejść kan. deszczowej – 8 szt.
  - h) naprawa cokołu budynku – 88,40 m<sup>2</sup>
  - i) przełożenie i uzupełnienie opaski Polbruk od strony południowej – 77,35 mb
  - j) odtworzenie zieleni.

Polecamy firmę Ekobud jako solidnego partnera w realizacji robót remontowych.

**KIEROWNIK**  
Działu Techniczno-Remontowego  
  
Marek Lewandowski  
Upr. bud. GP.1.7342/428/TO/94

Z-ca Prezesa Zarządu  
d/s ekonomiczno-finansowych  
  
mgr Maciej Uciński

Prezes Zarządu  
  
mgr Zdzisław Zakrzewski